



SDIS 76

PEX 2023_01

PARTAGED'EXPERIENCE

FEU D'HABITATION COLLECTIVE

CONTEXTE & PRISE D'APPEL

Le 11 décembre 2022 à 4h53, suite à l'appel d'une société de téléassistance, les secours sont engagés pour un violent feu d'habitation collective en bande sur la commune de Saint-Saëns. L'opérateur du CTA identifie que l'occupante est une personne à mobilité réduite placée sous oxygène médical. Parallèlement, la téléassistance informe des proches de l'occupante du logement. Les appels suivants confirment rapidement la violence du feu.

MOYENS ENGAGES



FPTSR SSAE

FPT BOSC

EPS 30 NEUF



VSAV BUCH



Chef de groupe NEUF

MOYENS ENGAGES EN RENFORT



FPTSR BUCH

BEA RSUD

VSAV BOSC



Kit CAM TOTE



OFF SAN & AMU



CESD CANT

SITUATION A L'ARRIVEE DES SECOURS

- ✓ L'habitation est embrasée sur trois niveaux,
- ✓ Une personne à mobilité réduite a été extraite du Rdc par un proche et mise en sécurité dans une habitation voisine,
- ✓ Suspicion de victime potentielle dans l'appartement sous combles,
- ✓ La zone d'intervention est complexe avec une cour intérieure et une voute limitant l'accès aux seuls véhicules légers.

PREMIERES ACTIONS MENEES

- ✓ Mise en sécurité d'une résidente voisine exposée aux fumées d'incendie par le 1^{er} binôme du FPTSR Saint-Saëns,
- ✓ Attaque d'atténuation sur la façade A pour arrêter la propagation,
- ✓ Engagement d'un 2^{ème} binôme pour la recherche de victime dans les combles.

PREMIER MESSAGE DU PREMIER C.O.S

GH : 5h19 **ORIGINE** : CA FPTSR **DESTINATAIRE** : CODIS

TEXTE : Feu d'habitation R+2+combles aménagés. Habitation en bande. Risque de propagation important. Une LDV en manœuvre. Reconnaissance afin de mettre en sécurité les locataires. Je confirme le deuxième EP, MEA, VSAV, GRDF et ENEDIS.



Vidéo des explosions





Point chaud sous ravalement



Contrainte d'extension façade C

ELEMENTS FAVORABLES

- ✓ Proximité du premier engin pompe engagé sur le sinistre (Cis Saint-Saëns),
- ✓ Pas de victimes liées à la double explosion (gaz oxygène ?)
- ✓ Absence du locataire de l'appartement sous les combles,
- ✓ Dénombrement des victimes facilité par un sapeur-pompier habitant dans l'immeuble. PRV réalisé dans les locaux de la mairie située en face,
- ✓ Anticipation précoce du CODIS prenant en compte les temps de transit,
- ✓ Positionnement des engins,
- ✓ Engin pompe de proximité doté d'une échelle 3 plans,
- ✓ Suivi cartographique et horodaté des points chauds.



ELEMENTS DEFAVORABLES

- ✓ Découverte de présence d'amiante au bout de cinq jours dans la couverture lors de l'intervention du couvreur pour le démontage de la cheminée. Consignes d'emballages des tenues partiellement respectées,
- ✓ Matérialisation insuffisante du zonage opérationnel,
- ✓ Engagement tardif du chef de colonne sans son PC,
- ✓ Structure bâtementaire ancienne dont la rénovation des logements a favorisé la propagation de l'incendie et rendu difficile les opérations de dégarnissage (ravalement du sommier en bois, placoplâtre dissimulant des anciennes portes),
- ✓ Absence de caméra thermique dans les trois EP (engagements K_CAM répétés),
- ✓ Intervention de nuit avec des températures négatives (échelles à main gelées rendant le repliement difficile),
- ✓ Opération de longue durée (relèves pour les Cis, absence de relève pour le chef de groupe),
- ✓ Réseau Antares non couvert sur la commune (passerelle DIR vers OP).



ENSEIGNEMENTS A TIRER

- ✓ Rechercher dans les éléments de construction la présence d'amiante,
- ✓ Appliquer les protocoles de toxicité des fumées aux personnels et aux matériels utilisés sur intervention assure l'emploi futur de matériels décontaminés et limite le transfert de contamination aux engins,
- ✓ Matérialiser strictement le zonage opérationnel,
- ✓ Anticiper plus rapidement la montée en puissance de la chaîne de commandement,
- ✓ Utiliser le kit additif mouillant pour traiter l'ossature bois en phase de déblai,
- ✓ Poursuivre la dotation de caméras thermique,
- ✓ Conserver en cas de contentieux le suivi cartographique et l'horodatage des points chauds.



DOCUMENTATION

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

GUIDE DE DOCTRINE OPÉRATIONNELLE

Exercice du commandement et conduite des

GDO Exercice du commandement

SDIS76 Prise en compte de la toxicité des fumées dans le cadre opérationnel

PRC_F1

Fiche Mémento Toxicité des fumées

SDIS76 Intervention en présence d'amiante

SCP_3D

Fiche Mémento Amiante

Soyez curieux, la documentation est là pour vous !!!