

RETOUR D'EXPERIENCE


EDIS 26

Feu d'appartement
Rue Pierre JULIEN - Montélimar

RETEX INC
GSO-DEP N°26

Contexte Opérationnel

Le jeudi 02 février 2017 à 22h33, les secours sont engagés pour un feu dans un immeuble collectif localisé dans la rue Pierre JULIEN au centre ville de la commune de Montélimar. L'ordre de mission comporte en observation « feu au 3^{ème} étage et dernier étage ». En cours de transit le CODIS informe les secours qu'une personne est réfugiée sur les toits.



Moyens engagés au départ



2 FPT

1 EPA

1 VSAV

1 VOG


Situation à l'arrivée

- Feu dans un appartement au 3^{ème} étage
- 2 fenêtres embrasées sur la façade d'accès des secours

Premières actions engagées

- Etablissement d'une LDV500 sur division alimentée par le binôme d'attaque par la cage d'escaliers
- Sauvetage de la personne réfugiée en toiture par EPA
- En parallèle engagement du binôme d'alimentation avec cagoules de fuite pour réaliser des mises en sécurité

➤ **Objectifs** : réaliser le sauvetage et les mises en sécurité et limiter la propagation du sinistre





Groupement
des
Services Opérationnels

Service
Doctrine, Evaluation,
Prospectives
Opérationnelles

RETOUR D'EXPERIENCE

Situation Opérationnelle



A l'arrivée des moyens sur les lieux, le CA du FPTL confirme le sinistre et **fait établir une LDV 500 au deuxième étage** afin d'attaquer le sinistre qui se situe dans un appartement de 50m² au troisième étage. **Parallèlement, un binôme avec les deux cagoules d'évacuation progresse dans les étages** afin d'atteindre le dernier niveau et extraire les éventuels impliqués piégés dans leur appartement par les fumées. **Le binôme de l'EPA, accède à la toiture et part en reconnaissance sur celle-ci afin d'assurer le sauvetage** de la personne qui s'est signalée au CODIS.

Au total, 1 sauvetage par l'extérieur et 8 mises en sécurité sont réalisés dont 2 avec les cagoules d'évacuation par les communications existantes et 6 mises en sécurité par un échafaudage interne situé dans une cage d'escaliers par le CA du FPTL.

A l'arrivée du chef de groupe, un PRV est installé sur la place du marché sous un porche et accueille 19 impliqués. Il est placé sous la gestion du CA du VSAV.

Par anticipation 2 VSAV supplémentaires sont demandés. Après bilan, aucune personne ne sera prise en charge et 4 d'entre-elles seront relogées par la mairie.



Groupement
des
Services Opérationnels

Service
Doctrines, Evaluation,
Prospectives
Opérationnelles

ELEMENTS DEFAVORABLES

- Rue piétonne avec de nombreux véhicules garés la nuit.
- Immeuble d'habitation ancien traversant entre deux rues avec 2 cours intérieures.
- 1^{er} VSAV du 07 sans fiche de suivi des victimes et d'un CIS d'origine éloigné.
- Nombre d'impliqués potentiellement important
- Coupure des énergies difficilement identifiable

ELEMENTS FAVORABLES

- Information du CODIS sur la présence d'une personne sur le toit en transit.
- Présence des nouvelles cagoules d'évacuation dans le FPTL
- Décision du CA du FPTL de doter la 2^{ème} équipe des deux cagoules d'évacuation


CE QU'IL FAUT RETENIR

- S'exercer régulièrement à la mise en œuvre des cagoules d'évacuation DRAGER PSS
- Demander un infirmier en complément du VSAV dès la connaissance de l'activation d'un PRV pour assurer le suivi et le contrôle des impliqués



Fiche MOD
TOP21

Note de doctrine
opérationnelle
n° 03/2017



RIM

