

EXPOSE DES FAITS

Lors d'une reconnaissance pour ouverture de porte suite à un feu de pavillon, un sapeur pompier âgé de 23 ans a été légèrement électrisé. Le câble électrique alimentant le pavillon s'est décroché de la partie haute du pignon et est venu fouetter le casque F1 puis son avant bras droit au moment où il pratiquait une ouverture de porte depuis l'extérieur.



CONSEQUENCES

Choqué mais indemne, il a été transporté sur un centre hospitalier. Après examen médical, son état n'a pas justifié d'arrêt de travail.

ELEMENTS FAVORABLES

- Le câble électrique n'est pas resté en contact avec le sapeur pompier
- Le port de la tenue de feu complète a limité fortement l'impact du courant électrique
- L'assistance immédiate par les autres collègues SP
- La tenue de feu était sèche

MESURES PRISES

- Renvoi de la tenue de feu (veste et casque) pour expertise

RECOMMANDATIONS DE SECURITE



- Engagement systématique d'ERDF dès la réception de l'appel
- Coupure des fluides
- Equipement en tenue de feu complète dès la reconnaissance
- L'intérêt d'une reconnaissance en binôme prend tout son sens le second équipier assurant le soutien et la sécurité visuelle du premier

