

# Partage d'expérience n°12

## Feu d'appartement, 10 rue Rallier du Baty à Rennes – 27/01/2018

Le samedi 27 janvier 2018 à 05h04, les secours sont engagés au 10 rue Rallier du Baty à Rennes, pour un feu d'appartement – habitation collective R+2+CA d'un bâtiment à usage d'habitation avec risque de propagation à l'immeuble attenant.

### Traitement de l'alerte

Durée 09'38

- Un livreur constate beaucoup de fumées blanches sortant au 2<sup>ème</sup> étage, au-dessus d'un restaurant.
- L'opérateur tient le requérant en ligne jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux pour avoir le plus d'informations possible. La fumée s'intensifie au cours de l'appel.
- Le requérant voit alors un feu qui a pris dans une boîte aux lettres dans un immeuble à côté du restaurant.
- Une tentative d'extinction est réalisée par un employé de la ville de Rennes avec son tuyau d'air comprimé



### Moyens engagés au départ

#### 2 GROUPES FEU URBAIN



#### SANITAIRE



#### GROUPE CDT COLONNE




### Moyens engagés en renfort



**Situation à l'arrivée des secours**

Feu de boîte aux lettres au RDC d'un immeuble à usage d'habitation R-1+2 +CA situé au n° 10 rue Rallier du Baty avec propagation horizontale et verticale à un commerce R+2+CA attenant, situé au n°12.



Situation	Objectif	Idée de manœuvre	Exécution	Cdt
<p>Feu de boîtes aux lettres au RDC d'un immeuble à usage d'habitation R-1+2+CA situé au n° 10 rue Rallier du Baty</p> <p>Propagations horizontales et verticales à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 commerce R+2+Combles Aménagés, situé au n°12</li> <li>1 commerce situé au rdc du n°10</li> </ul>	<p>1. Limiter le développement du feu dans la cage d'escalier en attendant la mise en sécurité électrique</p> <p>2. Recherche d'une personne manquante au 2<sup>ème</sup> étage de l'habitation</p> <p>3. Stopper la propagation horizontale et verticale aux commerces attenants: n° 12 et 10 et ainsi qu'aux combles</p> <p>4. Limiter l'impact physique sur le personnel</p> <p>5. Assurer une stabilité de la structure du bâtiment</p>	<p>1.1. Etablissement d' 1 LDMR 500 sur division d'attaque à l'entrée du n°10 rallier du Baty</p> <p>2.1 Reconnaissance du bâtiment par les communications existantes du n°10</p> <p>3.1. Etablissement d' 1 LDMR 500 sur division d'attaque à l'intérieur du n°12 rallier du Baty</p> <p>3.2 Reconnaissance des combles à l'aide d'un moyen élévateur aérien et protection au moyen d'1 LDMR500 en attente</p> <p>4. Créer un secteur soutien opérationnel</p> <p>5.1 Reconnaître et étayer la structure</p> <p>5.2 Dégarnissage</p>	<p>1.1 FPTL 11</p> <p>2.1 FPTSII 11</p> <p>3.1 FPTSII 11</p> <p>3.2 EPC11+ BEA 21</p> <p>5. 1 VSAV 11 + VLOS + VSO</p> <p>5.1 CESD 21+ PEVSD 11</p> <p>5.2 FPTL/FPTSII 11</p>	<p><u>COS</u> : VLCC Centre Adjoint : VLCG 11</p> <p><u>Fréquences</u> : CDT / DIR 602</p> <p><u>Emplacement du PC</u> Place Rallier du Baty</p> <p><u>Sécu</u> : Soutien sanitaire aux personnels engagés, rotation des binômes.</p>

## Éléments défavorables

- Étroitesse des circulations et des escaliers, présence d'échafaudages en façade
- Typologie des bâtiments (R+1 de la pizzeria se prolongeant sur le R+1 du bâtiment d'habitation)
- L'affaiblissement de la résistance au feu de la structure a favorisé la propagation des fumées et des flammes d'un bâtiment à l'autre
- Sinistre situé à l'entrée du bâtiment avec un risque électrique perturbant l'engagement des secours
- Cheminement difficile dans la pizzeria du fait du remisage des terrasses extérieures
- Absence de DAAF dans les logements

## Éléments favorables

- Tuyaux en écheveaux assurant un établissement rapide des lances, gestion des ouvrants et limitation de la quantité d'eau projetée
- Nombreux policiers (Nationaux et Municipaux) permettant de tenir un large périmètre de sécurité
- Evacuation préventive par l'exploitant des établissements de nuit de la « Prison Saint-Michel » afin que les noctambules ne viennent pas perturber l'action des intervenants
- Horaire de départ du sinistre permettant une relève par le personnel prenant sa garde à 7h
- Immeuble d'habitation avec seulement 3 logements et 2 occupants dont une sortie avant l'arrivée des secours.
- Utilisation des plans notamment de **l'ARP Centre Historique de Rennes**

## Ce qu'il faut retenir

- Le maintien en ligne du requérant par l'opérateur jusqu'à l'arrivée des secours garantit une bonne collecte des informations et permet de donner des consignes précises en fonction de l'évolution du sinistre.
- Efficacité des techniques opérationnelles récentes : tuyaux en écheveaux, techniques de lances, connaissance du système feu, échelle de fuite, qui conforte l'investissement en formation.
- Les multiples superpositions et enchevêtrements de matériaux dans les centres historiques anciens favorisent les propagations multidirectionnelles et obligent à un large dégarnissage.

