

FICHE D'ENSEIGNEMENTS N°2025-02 : BINÔME EN DIFFICULTE DANS UN PSC

02/07/2025

SITUATION OPÉRATIONNELLE

- Les secours sont sonnés pour un feu de parc de stationnement couvert ERP, raison sociale « Parking Indigo », au sous-sol d'un îlot bâtementaire bureau / habitation.
- Le PSC en infrastructure et les bureaux/habitation en superstructure sont bien isolés évitant une propagation des fumées dans l'ensemble du bâtiment ;
- Le PSC comprend 4 niveaux de sous-sol, dont les 3 supérieurs sont séparés chacun en 2 demi-niveaux. Il est desservi par 3 cages d'escaliers. L'adresse principale ne permet l'accès qu'à une seule de ces cages d'escaliers. Seules 2 cages sur les 3 permettent d'accéder à tous les ½ niveaux ;
- Les lieux sont connus des sapeurs-pompiers qui y ont réalisés plusieurs exercices ;
- Les premiers engins se présentent conformément au concept d'engagement établi dans la FOC ;
- Le requérant indique la localisation du feu (3^{ème} sous-sol haut du PSC) ;
- Le feu concerne 3 VL ;
- De la fumée s'échappe de la rampe qui est ouverte.

PROBLÉMATIQUE

Lors de la phase de reconnaissance d'attaque, le premier binôme engagé se retrouve en difficulté (ligne guide emmêlée, **gestion de l'imprévu**). Sans en rendre compte à son chef de point d'accès, le chef d'équipe se détache de celle-ci et tente de regagner la sortie sans la suivre, ni être relié à son servant (**non-respect des procédures**). Ils seront retrouvés par les ELD qui assureront leur sortie en sécurité. (**sécurité gérée**)

?

Les termes FH OPS sont écrits **en rouge**

POINTS D'ATTENTION

- Un binôme, assurant la première reconnaissance d'attaque, désorienté et en difficulté, ne rend pas compte immédiatement à son chef de point d'accès, se détache de la ligne guide et se sépare pour regagner la sortie, (**défaut de CR, gestion du stress, non-respect des procédures**);
- Les liaisons radio entre les différents points d'accès et l'extérieur sont impossibles, (**défaut de communication**);
- Le CA PS et le CDG s'engageant par deux accès différents éloignés, le premier contact aura lieu tardivement, (**partage conscience de situation différé, défaut de communication**).



Bilan : 2 lances (dont 1 diphasique – 2 SPP UR)

BONNES PRATIQUES

- L'engagement précoce des ELD au niveau sinistré, avec pour mission d'explorer le volume, de baliser et de sécuriser l'engagement des SPP a permis de rapidement venir en aide au binôme en difficulté (**sécurité gérée**) ;
- Dès la sortie du binôme en difficulté par les ELD, un compte-rendu immédiat a été transmis par le CA PSE (chef de point d'accès) au chef de secteur ainsi qu'au COS (**conscience de situation partagée, communication**) ;
- Un binôme immédiatement disponible a été engagé pour poursuivre l'action de reconnaissance d'attaque (**gestion de l'imprévu, sécurité gérée**);
- La mise en œuvre du désenfumage au niveau sinistré a facilité l'engagement de SPP ;
- Les deux colonnes sèches des accès investis étaient alimentées ; (**sécurité réglée**).



CE QU'IL FAUT RETENIR

- Poursuivre le rappel des règles de sécurité fondamentales d'engagement en infrastructure, lors des séances de préparation opérationnelle, qui doivent devenir un réflexe pour l'ensemble des intervenants : **binôme indissociable**, **CR** et **désengagement immédiat** si difficulté, etc (**sécurité réglée et gérée**);
- Engager au plus tôt de l'intervention les ELD pour les missions de balisage, sécurisation et recherche de foyer ; (**sécurité réglée et gérée**);
- Rendre-compte au COS sans délai de tout évènement survenu sur son secteur ainsi que des mesures prises et besoins éventuels (**gestion de l'imprévu, communication**);
- Assurer une attaque rapide et massive du sinistre pour limiter son expansion ;
- Assurer des communications continues entre les équipes en reconnaissances, les chefs de point d'accès, les chefs de secteur et le COS par tous les moyens possibles, et cela dès le début de l'intervention (**partage conscience de situation, communication**);
- Utiliser les moyens de secours à disposition sur site : colonne sèche, RIA, porte coupe feu, désenfumage mécanique, etc. (**respect de la doctrine opérationnelle**)
- Mettre en place au plus tôt des mesures de désenfumage du PSC (désenfumage mécanique, VGD, VTGD) pour faciliter les reconnaissances et l'attaque du foyer (amélioration de la visibilité, abaissement de la température). (**respect de la doctrine opérationnelle**)



Figure 1 : rampe d'accès côté « Dussoubs »




Figure 3 : FOC – fiche opérationnelle compagnie

Figure 2 : vue du foyer après extinction

