

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE : CO



SIGNES DE RECONNAISSANCE :

Milieus confinés : habitations, ERP (salle des fêtes, églises,....)

**Appareils concernés : chaudière (bois, charbon, fuel, gaz)
chauffe-eau, moteur thermique en local clos, inserts de cheminée, poêles, chauffages mobiles d'appoint, cuisinière**

Symptômes principaux : maux de tête, vertiges, nausées ou vomissements, troubles du comportement, somnolence puis inconscience

Le CO a la même densité que l'air, il peut donc être présent à tous les niveaux rencontrés

OUTILS D'EVALUATION

- déclenchement des détecteurs CO dans les sacs des premiers secours des équipages SAP**
- Alarme CO du détecteur multi gaz équipant les « lots gaz »**
- **Note Opérationnelle 12-140 sur le monoxyde de carbone**
- Directive opérationnelle fuite de gaz**

CONDUITE A TENIR

**évacuer les occupants
couper toutes les sources d'énergie (gaz, électricité, appareil de chauffage....)
ventiler les locaux
reconnaissance en tenue de feu et sous ARI
bilan secouriste des impliqués**



**ATTENTION LE CO EST UN GAZ
TOXIQUE, EXPLOSIF MAIS INODORE**