



RETOUR D'EXPÉRIENCE

Feu d'habitation

RÉDACTEURS : Service Santé & Sécurité Gpt mise en œuvre et suivi capacité opérationnelle	RÉFÉRENCE : 2016-12	DATE : 29/06/2016	DIFFUSION : Normale
DESTINATAIRES : Chefs de BO et CIS Personnels du SDIS73	COPIES : Groupements LOG, FOR, OPS et SSSM		

Contexte opérationnel :

Le 29 avril 2016, à 10h38, le CTA-CODIS reçoit un appel pour un incendie dans une maison classée, avec des flammes en toiture.

Moyens au départ : Moyens en renfort :

- 1 FPT
- 1 EPA
- 1 CdG
- puis rapidement par anticipation
- 1 FPT74
- 1 CCGC
- 1 CCF / 1 FPT74
- 1 VPC armé de 2 CdG
- 2 CdG / 1 CdC
- 1 VSAV
- 2 VTU
- 1 EPA
- 1 VSM
- 1 unité SD (6 SDE1 - 1SDE2)
- 1 VRAC + astreinte LOG



Premières actions réalisées :

A son arrivée sur les lieux, le chef de groupe décide une sectorisation de l'intervention : 1 secteur incendie (avec 1 LDV de plain-pied et 1 LDV sur l'EPA), 1 secteur alimentation et 1 secteur protection pour les nombreux objets de valeur de la maison à mettre en sécurité.

Montée en puissance de l'intervention :

Lorsque le chef de colonne arrive, la toiture est complètement embrasée et il décide de poursuivre les actions engagées.

2 options s'offrent à lui :

- poursuivre l'attaque normalement
- limiter la propagation du feu le temps de mettre en sécurité les objets de valeur et laisser brûler la structure.

En concertation avec le propriétaire et le maire, cette deuxième option est retenue. La sécurisation des structures par étaieage est mise en œuvre pour permettre aux intervenants de récupérer les objets dans de bonnes conditions.

Une rotation régulière des personnels et la mise en œuvre d'un soutien sanitaire et d'un soutien logistique seront assurés pendant une trentaine d'heures.

L'intervention prendra fin le 30 avril à 15h03.

Problématiques opérationnelles :

- ▶ Accès des secours compliqué et positionnement des véhicules difficile à réaliser.
- ▶ Structure ancienne et matériaux de construction favorisant la propagation du feu, le risque d'effondrement et les difficiles conditions pour le dégarnissage.
- ▶ Présence de très nombreux objets de valeurs à préserver.

Enseignements à tirer et points à améliorer :

- ▶ **Savoir faire le choix de laisser les structures brûler** : Cette décision, après analyse de tous les enjeux (sécurité des personnels, absence de propagation, objets à préserver...), doit être prise en concertation avec les différents acteurs.
- ▶ **Réfléchir au matériel à utiliser pour le dégarnissage** : Les personnels ont rencontré de nombreuses difficultés pendant cette étape, notamment liées au matériel.
- ▶ **Mettre en place au plus vite une sectorisation avec plusieurs chefs de groupe (hors VPC)** : La gestion des interventions est ainsi fortement facilitée.

Rappels :

- ▶ Tous les incendies survenus ces dernières années sur cette typologie de bâtiments et structures (Château de Méry, Le splendide...) ont systématiquement connu, en phase froide de l'intervention, un effondrement important. Il est nécessaire de rester vigilant pendant toute la durée :
 - port des EPI adaptés
 - surveillance des structures
 - mise en place de relève et/ou renfort d'équipes spécialisées