



RETOUR D'EXPÉRIENCE

RETEX: PEX DPD/ASC N° 1

INTERVENTION POUR PERSONNE BLOQUÉE DANS UN ASCENSEUR

Contexte opérationnel :

Le 15 novembre 2017 à 7h58 un FPTL intervient pour une personne bloquée dans un ascenseur, le bouton d'appel de l'ascensoriste ne fonctionnant pas.

Moyens au départ :



Situation à l'arrivée SLL :

1 personne indemne bloquée dans un ascenseur au 4ème étage d'un BAT R+9.

Problématiques opérationnelles :

- La Trappe d'accès à la machinerie est équipée de 2 vantaux de fermeture métalliques dont un est équipé d'une poignée de préhension. Cette poignée se trouve à proximité de la jonction des vantaux de la trappe.
- Le vantail est retenu par un système hydraulique de barre à piston. Toutefois à 20 centimètres de la position de fermeture, le vantail n'est plus retenu par la barre hydraulique et le vantail se ferme lourdement.
- **La poignée ne permet pas d'insérer les doigts équipés de gants de protection.**



Enseignements à tirer et points à améliorer :

- Lors de ce type d'intervention, il est important de garder à l'esprit qu'aucun ascenseur n'est équipé de la même manière pour accéder à la machinerie, bien souvent nous intervenons dans un environnement défaillant, la vigilance doit donc être accrue.
- Localement, il est important que les centres de secours entretiennent un lien avec les ascensoristes équipant le parc de leur secteur d'intervention et poursuivent le maintien de leur connaissance en la matière dans le cadre de la manœuvre journalière.

- Sous le contrôle du chef d'agrès, le port des EPI est indispensable.

Doc opérationnelle :

Directive opérationnelle DOP 15 : interventions sur les ascenseurs 05/01/2015