



CONTEXTE & PRISE D'APPEL

Le 26 avril 2024 à 10h50, le Cta reçoit un appel pour un fort dégagement de fumées noires et des flammes apparentes au troisième étage d'un hôtel-restaurant situé dans le centre-ville d'Étretat. Le Cta reçoit ensuite plusieurs appels pour le même motif. Le feu se situe dans le quartier historique de la commune. Le bâtiment est imbriqué au sein de plusieurs structures relativement proches.

MOYENS ENGAGES

Engins	Effectifs
▶ Chef de groupe Fécamp	1 / 0 / 0
▶ 4 EP	0 / 4 / 2 0
▶ 2 MEA	1 / 1 / 3
▶ 1 groupe commandement de colonne	4 / 0 / 2
▶ 1 module d'appui SINUS	2 / 0 / 0
▶ 1 module d'appui SSI	2 / 1 / 3
▶ Chef de site Ouest	1 / 0 / 0
▶ 4 VSAV	0 / 4 / 8
▶ 1 VTP + K_OXY	0 / 1 / 1
▶ 1 CEAR + VPES	0 / 1 / 1
▶ 1 K_ARI	0 / 0 / 2
▶ 1 K_CAR3	0 / 0 / 2
▶ 1 CEEVEP + VPES	0 / 1 / 2
TOTAL	1 1 / 1 3 / 4 4



SITUATION A L'ARRIVEE DES SECOURS

- ▶ RDC du restaurant entièrement embrasé ;
- ▶ Présence de fumée jaunâtre dans l'ensemble des étages ;
- ▶ Des personnes ont évacué l'hôtel.

PREMIERES ACTIONS - OBJECTIFS DU COS

- ▶ Eviter la propagation aux étages et bâtiments voisins ;
- ▶ Limiter le nombre de victimes liées aux fumées d'incendie.

PREMIERES ACTIONS – IDÉES DE MANOEUVRE

- ▶ Mettre en œuvre une LDV par l'extérieur afin d'éviter la propagation aux bâtiments voisins ;
- ▶ Mettre en œuvre une LDV sur MEA afin d'éviter la propagation aux étages supérieurs ;
- ▶ Reconnaître l'intégralité des volumes de l'établissement ;
- ▶ Recenser des personnes évacuées avec la création d'un PRV.

PREMIER MESSAGE DU PREMIER C.O.S

GH : 11h23

ORIGINE : Chef de groupe Fécamp

DESTINATAIRE : Codis 76

TEXTE : « En présence d'un feu de restaurant complètement embrasé. Une LDV en extinction par l'extérieur et une LDV sur EPSA. Dans l'attente du FPT Goderville afin d'effectuer des reconnaissances dans les étages. Risque de propagation à l'établissement et bâtiment voisins. »

BILAN HUMAIN ET MATERIEL DE L'INTERVENTION

Bilan humain	Bilan matériel	Valeur du sauvé
▶ 13 impliqués dont 7 UR.	▶ Un restaurant détruit pas les flammes ; ▶ Un hôtel détruit par les fumées.	▶ Sans objet.

✓ ELEMENTS FAVORABLES

- ▶ DECI conforme entourant la zone d'intervention ;
- ▶ Aucune action nécessaire de sauvetage et de mise en sécurité (évacuation réalisée avant l'arrivée des secours) ;
- ▶ Présence d'une garde active au Cis Étretat pour assurer un EPL et un MEA ;
- ▶ Présence des forces de l'ordre pour faciliter l'accès aux sapeurs-pompiers ;
- ▶ Réduction des délais de route des renforts par la création d'un CRM d'approche au plus près de l'intervention ;
- ▶ Création d'un PRV dans les locaux de la mairie avec des structures d'accueil adaptées ;
- ▶ DOS sur place permettant un échange régulier.

! ELEMENTS DEFAVORABLES

- ▶ Bâtiment implanté dans le centre historique et relativement proche d'habitations et de commerces ;
- ▶ Aménagement intérieur composé de lambris augmentant la production de fumée inflammable ;
- ▶ Importante fumée présente sur la zone d'intervention ;
- ▶ Propagation des fumées par des gaines techniques non cloisonnées et non connues par les propriétaires ;
- ▶ Fragilité des matériels de tronçonnage ;
- ▶ Manque de personnels du SSSM afin d'assurer la mise en place de SINUS, d'un PRV et d'un soutien sanitaire aux intervenants ;
- ▶ Manque de matériel pour réaliser le bilan des victimes dans le VTP + K_OXY (tablette pour gestion des données des victimes et création de fiche bilan) ;
- ▶ Dégarnissage effectué sur des parties non impactées par le foyer ;
- ▶ Dimensionnement insuffisant du VAS concernant les échanges de tenues souillées.



➡ Sans objet

FACTEURS HUMAINS



CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'INTERVENTION ! :

- ▶ Ne pas confondre un CRM et un CRM d'approche ;
- ▶ L'engagement de moyens par le COS, autres que ceux situés au CRM, doivent faire l'objet d'une validation du CODIS.

DOCUMENTATION



Fiche memento
Structure de coordination



GDO
Feu de structure

Rédacteur	LTN Blaise ELOY / LTN Gaël LAVENU
Vérificateur	CNE Vincent HELLO
Approbateur	CDT Alexandre CROS

Soyez curieux, la documentation est là pour vous

