



RETOUR D'EXPÉRIENCE

Feu d'un entrepôt de stockage de matériaux de construction

RÉDACTEURS : Service Santé & Sécurité Gpt mise en œuvre et suivi capacité opérationnelle	RÉFÉRENCE : 2016-02	DATE : 27/01/2016	DIFFUSION : Normale
DESTINATAIRES : Chefs de BO et CIS Personnels du SDIS73	COPIES : Groupements LOG, FOR, OPS et SSSM		

Contexte opérationnel :

Le mardi 7 juillet 2015, le CTA-CODIS reçoit un appel à 03h00 pour un feu d'entrepôt de stockage de matériaux de construction.

Moyens au départ : Moyens en renfort :

- | | |
|---------|-----------------|
| - 1 FPT | - 2 FPT |
| - 1 EPA | - 2 CDG / 1 CDC |
| - 1 CDG | - 1 VPC |
| | - 1 VSAV |
| | - 1 SSO |



Actions réalisées :

A l'arrivée des secours sur les lieux, l'entrepôt concerné est totalement embrasé, avec de forts risques de propagation aux habitations voisines.

Les premiers moyens de lutte ont pour mission de couper la propagation entre l'entrepôt et la maison voisine avec une LDV mais aussi de préserver les locaux administratifs de l'entreprise.

Une sectorisation de l'intervention est réalisée :

- incendie
- alimentation
- soutien sanitaire

Problématiques opérationnelles :

- ▶ Structure bâtementaire de type "structure acier" de l'établissement, rapidement prise en compte par rapport au risque d'effondrement.
- ▶ Nombreuses explosions liées aux aérosols pendant l'intervention.

Enseignements à tirer et points à améliorer :

- ▶ Chercher à vérifier la concordance entre les moyens demandés et les moyens envoyés.
- ▶ Développer et généraliser la connaissance des lieux par les sapeurs-pompiers locaux pour permettre la préservation de l'outil administratif (aucun chômage technique).

Rappels :

- ▶ Prise en compte des structures bâtementaires, et notamment des structures acier.
- ▶ Surveillance requise