

FLASH INFO

EXPOSE DES FAITS

Récemment un nombre excessif d'accident survenus au moment de la descente des engins sapeurs pompiers (FPT, FPTSR, VSR, FMOGP...) a alerté le service santé sécurité du SDIS.

Ces accidents de service ont eu lieu pour la plupart en dehors des interventions et ne sont donc pas dus à une précipitation excessive.

CONSEQUENCES

Depuis le début de l'année 2012 :

-Nombre d'accidents : 3

-Nombre de jours d'arrêt de travail : 76



PRECAUTIONS A PRENDRE

- Avant d'entamer la descente, inspecter visuellement le sol de réception (sol glissant, en pente, objet au sol...)
- Toujours descendre à reculons
- Ne jamais sauter de l'engin
- Utiliser tous les échelons ou marches de l'engin
- Garder en permanence trois points d'appui
- S'équiper de chaussures assurant un maintien de la cheville
- Redoubler de vigilance si vous avez été victime d'un accident récent aux membres inférieurs (cheville, genou,)



Flash infos accident n° -mois 2011- SDIS 37-
Service Sécurité, Qualité et Environnement

N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions à : notresecurite@sdis37.fr