



# RETOUR D'EXPÉRIENCE

**RETEX : PPRR/PEX N°02**

## VSAV ACCIDENT DE LA CIRCULATION

### Contexte opérationnel :

Le samedi 01/07/2017 à 15 :05, les secours sont engagés pour un malaise à domicile commune d'Aix en Provence

### Moyens au départ :

- VSAV




### Situation en cours de transit :

Alors que le VSAV est en transit pour se rendre sur les lieux de l'intervention, il est percuté par un véhicule ayant grillé un stop par l'arrière droit, le VSAV est immédiatement couché sur le côté gauche et a glissé sur 30 mètres environ tout en se retournant face à la route. A bord 3 SP et un agent service civique situé dans la cellule du VSAV

### Problématiques opérationnelles :

Lors de l'accident qui fût violent avec une cinétique rapide, le personnel du VSAV n'a rien pu anticiper



### Enseignements à tirer et points à améliorer :

- **Le personnel doit être ceinturé.**
- **Le chef d'agrès a pu utiliser la balise de détresse ANTARES, le véhicule a été localisé dans les secondes qui ont suivi la demande de secours. La procédure de détresse a bien fonctionné.**
- **Si un véhicule se retourne ou bascule, il est indispensable d'arrêter le moteur pour cela :**
  - 1 : arrêt par le contact, si impossible
  - 2 : le faire caler en mettant une vitesse
  - 3 : couper la batterie

**« L'IMPORTANT C'EST D'ARRIVER »**