

PARTAGED'EXPERIENCE

FEU DANS UN IMMEUBLE COLLECTIF



CONTEXTE & PRISE D'APPEL

Le 07 février 2023 à 23h16, le CTA-CODIS 76 reçoit un appel pour un feu dans une maison de ville R+1+combles divisée en plusieurs appartements dans le centre-ville d'Yvetot. Une femme et un enfant de 8 ans asthmatique, sont bloqués dans leur appartement sous les combles. Au cours de l'appel, les fumées d'incendie pénètrent dans l'appartement. L'opérateur du CTA/CODIS fait positionner la femme et son enfant dans une pièce fermée avec un sortant possible par une fenêtre de toit. Un homme à mobilité réduite est également situé dans un appartement au 1^{er} étage. Le feu provient de la cage d'escalier. Une femme en feu serait sortie de l'immeuble. Le CTA/CODIS prévient par téléphone le centre secours du contexte opérationnel.

MOYENS ENGAGES

Engins	Effectifs
▶ FPT YVETOT	0 / 1 / 5
▶ EPS30 YVETOT	0 / 3 / 0
▶ FPT YERVILLE	0 / 2 / 4
▶ CDG YVETOT	1 / 0 / 0
▶ Dragon 76	0 / 0 / 1
▶ VSAV YVETOT	0 / 1 / 2
▶ VSAV YVETOT	0 / 2 / 1
▶ VSAV YERVILLE	2 / 1 / 0
▶ AMU	1 / 0 / 0
▶ VTP YVETOT+ KOXY	0 / 2 / 0
▶ CDC AVEC SON PC	7 / 1 / 1
TOTAL	1 1 / 1 3 / 1 4




SITUATION A L'ARRIVEE DES SECOURS

- ▶ La rue est étroite, les cheminements sont difficiles ;
- ▶ Un feu de matelas est localisé au rez-de-chaussée entre l'entrée d'un appartement et les premières marches d'un escalier en bois ;
- ▶ Sortie de l'immeuble par des voisins, une femme est consciente et brûlée sur la majeure partie du corps. Elle indique que le sinistre ne serait pas accidentel ;
- ▶ 3 personnes se trouvent dans l'immeuble, piégées par l'incendie :
 - 1 homme à mobilité réduite au 1^{er} étage ;
 - 1 femme et 1 enfant se manifestent par la fenêtre de toit d'un appartement situé sous les combles ;
- ▶ 1 homme veut pénétrer dans l'immeuble ;
- ▶ Les 2 personnes ayant sorti la femme de l'immeuble présentent des brûlures aux mains.

OBJECTIFS DU COS ET PREMIERES ACTIONS MENEES

- ▶ **Sauvetage** : L'EPS30 s'engage en premier dans la rue, pour accéder aux 2 personnes se manifestant par la fenêtre de toit ;
- ▶ **Sauvetage** : Une échelle à coulisse est dressée dans la cour intérieure pour accéder au premier étage ;
- ▶ **Extinction** : Un binôme sous ARI est engagé avec une LDV 500 ;
- ▶ **Prise en compte des victimes** : Le VSAV prend en charge la femme brûlée.



SITUATION TACTIQUE A L'ARRIVEE DES SECOURS

PREMIER MESSAGE DU PREMIER C.O.S

GH : 23h39

ORIGINE : CA EPS30

DESTINATAIRE : CODIS, CDG et CDC

TEXTE : Feu d'appartement avec 6 victimes en cours d'examen par les équipes VSAV. 5 sauvetages plus une victime sortie avant notre arrivée, grièvement brûlée sur l'ensemble du corps. Je confirme l'ensemble des moyens engagés. Je demande une autorité municipale sur place. La gendarmerie est sur les lieux. Je demande un VSAV.

BILAN HUMAIN ET MATERIEL

Bilan humain	Bilan matériel	Coût du sauvé
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 femme en UA ▶ 6 personnes en UR 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Des dégâts limités à un hall d'entrée et aux parois d'une cage d'escalier 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Une habitation

ELEMENTS FAVORABLES

- ▶ Consignes données par le CTA/CODIS à la femme et son enfant bloqués dans leur appartement ainsi qu'au centre de secours avant leur départ ;
- ▶ Intervention proche du centre de secours d'Yvetot ;
- ▶ Connaissance de la rue étroite par les primo-intervenants qui engagent l'EPS30 en premier dans la rue ;
- ▶ Feu rapidement éteint sans propagation à l'escalier en bois.
- ▶ En concertation avec les forces de l'ordre, un zonage de l'appartement et un cheminement unique sont effectués pour préserver les traces et indices.

ELEMENTS DEFAVORABLES

- ▶ Présence de victimes en plusieurs lieux ;
- ▶ Un homme veut rentrer dans l'appartement sinistré au rez-de-chaussée ;
- ▶ Cheminements complexes dont un seul accès dans les étages par un escalier en bois ;
- ▶ Matelas en feu de l'appartement au rez-de-chaussée sorti par des occupants de l'immeuble et coincé dans les communs au pied de l'escalier ;
- ▶ Fenêtre de toit du duplex mesure 30 cm x 30 cm ne permettant pas d'évacuer les 2 personnes réfugiées ;
- ▶ Malgré une demande précoce, les moyens aériens traditionnels (hélicoptères) sont indisponibles pour l'évacuation de la femme brûlée en urgence absolue qui a finalement été évacuée vers le centre hospitalier de Clamart en VSAV.



CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'INTERVENTION :

- ▶ **Former :** Le maintien de la connaissance du secteur (particularité des voies, cheminements, DECI,...) est essentiel dans le conditionnement des personnels afin de leur permettre de réaliser des réactions immédiates telles que des sauvetages et des mises en sécurité ;
- ▶ **Anticiper :** Dès que le besoin est identifié, la demande de moyens aériens doit être la plus précoce possible de par les particularités d'engagements de ce type d'appareil (disponibilité matérielle, météo, vol de nuit, etc...) ;
- ▶ **Gérer les désordres opérationnels :** Lorsque l'opération laisse présager un contexte singulier, le COS doit garder à l'esprit que l'intervention de secours ne doit pas rendre délicat le futur travail d'enquête des forces de l'ordre.

PROPOSITIONS ET AXES D'AMELIORATIONS :

- Au sein des unités opérationnelles, favoriser la participation des chefs de groupe aux manœuvres de la garde sur la thématique des feux de structures afin de développer la coordination des intervenants ;
- Développer des manœuvres incendie interservices avec les SAMU pour travailler la prise en charge de plusieurs victimes et leur devenir ;
- Intégrer à la FMPA 2024 un thème abordant la préservation des traces et indices ;

DOCUMENTATION

GDO conduite des opérations v2



GDO interventions sur les incendies de structures



Soyez curieux, la documentation est là pour vous !!!

